

Ölspur auf der LB2



Göpfritz/Wild - Die Freiwillige Feuerwehr Göpfritz wurde am Mittwoch, dem 24. September 2014 um 14:49 Uhr, zu einem Schadstoffeinsatz auf der LB2 Richtung Allwangspitz alarmiert.

Ein PKW hat aufgrund eines technischen Defektes Öl auf der LB2 verloren und alarmierte aufgrund der großen Gefahr, für die anderen Verkehrsteilnehmer, die Freiwillige Feuerwehr.



Unter der Einsatzleitung von VR Ewald Litschauer rückten bereits wenige Minuten nach der Alarmierung die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Göpfritz/Wild mit LFA zur angegebenen Einsatzadresse aus.

Nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle wurde die Einsatzstelle sofort abgesichert. Im Anschluss daran wurde mittels Ölbindemittel die ausgeflossene Flüssigkeit gebunden. Nach Absprache mit der ebenfalls eingetroffenen Straßenmeisterei Allentsteig, übernahm diese die Kennzeichnung, des betroffenen Fahrbahnabschnittes, mit entsprechenden Hinweisschildern "Achtung Ölspur".

Um 15:45 Uhr waren sämtliche Reinigungsarbeiten erledigt und die Einsatzkräfte konnten wieder ins Feuerwehrhaus einrücken und die Einsatzbereitschaft wiederherstellen.

